



ENGLISH

KITCHEN SCALE

The scale is used for weighing dry, liquid and granular products.

DESCRIPTION

1. Weighing platform
2. Display
3. ON/OFF/TARE button «ON/OFF»
4. Measurement unit selection button «UNIT»
5. Battery compartment lid

RECOMMENDATIONS FOR CUSTOMER ATTENTION!

Before using the unit, read this instruction manual carefully. Keep it for future reference.

Use the unit for intended purposes only, as specified in this manual. Mishandling the unit can lead to its breakage and cause harm to the user or damage to his/her property.

- Handle your scale with care, as it is a precision instrument, do not subject it to high or low temperatures, high humidity, never expose it to direct sunlight and do not drop the scale.
- Avoid getting of liquids into the scale body, this appliance is not waterproof. Do not store or use the scale in a room with high humidity (above 80%), make sure that the scale does not come into contact with water or other liquids as this may cause failure of scale indication or its damage.
- Do not put products on the weighing platform if their weight exceeds the maximal capacity of the scale.
- This unit is not intended for usage by children under 8 years of age.
- This unit is not intended for usage by people (including children over 8) with physical, neural, mental disorders or with insufficient experience or knowledge. Such persons can use this unit only if they are under supervision of a person who is responsible for their safety and if they are given all the necessary and understandable instructions concerning the safe usage of the unit and information about danger that can be caused by its improper usage.
- Do not leave children unattended to prevent using the unit as a toy.
- For children safety reasons do not leave polyethylene bags, used as a packaging, unattended.
- **Attention!** Do not allow children to play with polyethylene bags or packaging film. **Danger of suffocation!**
- Do not disassemble the unit by yourself, if any malfunction is detected or after it was dropped, apply to the nearest authorized service center.
- Transport the unit in the original packaging and disabled persons.

THE UNIT IS INTENDED FOR HOUSEHOLD USAGE ONLY

USING OF SCALE

In case of unit transportation or storage under cold (winter) conditions, it is necessary to keep it for at least two hours at room temperature before switching on.

- Wipe the scale with a soft slightly damp cloth.

Battery installation

- Unpack the scale, remove any stickers that can prevent unit operation.
- Remove the battery compartment lid (5) and insert a «CR2032» battery (supplied with the unit), following the polarity.
- Install the battery compartment lid (5) back to its place.

Note: If there is an isolation insert in the battery compartment, open the battery compartment lid (5), remove the isolation insert and install the battery compartment lid (5) back to its place.

Battery replacement

- When the battery is low the display (2) will show «LO».
- Open the battery compartment lid (5), replace the battery with a new one, strictly following the polarity, close the battery compartment lid (5).
- If you do not use the scale for a long time, remove the battery from the battery compartment.

Weighing ingredients

- Place the scale on a flat horizontal surface.

- To switch the scale on, touch the «ON/OFF» button (3).

Note: If the indication on the display (2) is not equal to zero, touch the «ON/OFF» button (3), the inscription «TARE» will appear on the display (2), then the weight value will be set to zero.

- Select the necessary measurement units using the «UNIT» button (4), following symbols will appear on the display (2):
"g" – weight of products in grams;
«oz» – weight of products in ounces;
- To weight liquid and granular products, put an appropriate container on the platform (1). Set the display (2) indication to zero by touching the «ON/OFF» button (3).

- Put the ingredient(s) on the weighing platform/in the set container. The weight of the products will be shown on the display (2) in the selected measurement units.

- To switch the scale off, remove the ingredients/container from the platform and touch the «ON/OFF» button (3).

Note: The scale will be switched off automatically after 30 seconds of non-operation.

Tare function

1. If you want to measure the weight of several products consequently, select the measurement units and place the scale on a flat horizontal surface.
2. Put a required quantity of products on the platform/in the set container checking the numeral indication on the display (2).
3. Touch the «ON/OFF» button (3), the weight indication will be set to zero.
4. Repeat steps 2 and 3 for sequential weighing of the rest of ingredients.
5. Adding ingredients is available till the max. capacity (5 kg) is reached.

Note:

- Symbols «OL» on the display (2) indicate exceeding of the scale maximal capacity, remove products from the scale immediately to avoid damaging of the unit.
- If the scale works improperly, try to switch the power off; to do this, open the battery compartment lid (5) and remove the battery. After a while insert the battery to its place and switch the scale on by touching the «ON/OFF» button (3).
- Refer to authorized service centers for maintenance.

IMPORTANT:

Electromagnetic compatibility

The electronic scale can be sensitive to electromagnetic emission of other units located in close proximity (such as mobile phones, portable radio transmitters, radio controllers and microwave ovens). If signs of such emission appear (false or inconsistent data indication on the display), relocate the scale or switch the source of interferences for some time off.

CLEANING AND CARE

- Wipe the scale with a soft slightly damp cloth.
- Never use abrasives or solvents.
- Do not immerse the scale in water or any other liquids, do not wash it in a dish-washing machine.
- Keep the scale away from children in a dry cool place.

DELIVERY SET

1. Scale – 1 pc.
2. «CR2032» battery – 1 pc.
3. Instruction manual – 1 pc.

TECHNICAL SPECIFICATIONS

Power supply: one «CR2032» battery, 3 V
Maximal capacity: 5 kg.

The manufacturer preserves the right to change the specifications of the unit without a preliminary notification.

Scale operating life is 5 years

Guarantee

Details regarding guarantee conditions can be obtained from the dealer from whom the appliance was purchased. The bill of sale or receipt must be produced when making any claim under the terms of this guarantee.

CE This product conforms to the EMC-Requirements as laid down by the Council Directive 2004/108/EC and to the Low Voltage Regulation (2006/95/EC)

РУССКИЙ

КУХОННЫЕ ВЕСЫ

Весы используются для определения веса сухих, жидких и сыпучих продуктов.

ОПИСАНИЕ

1. Платформа для взвешивания продуктов
2. Дисплей
3. Кнопка ВКЛ./ВЫКЛ./последовательного взвешивания «ON/OFF»
4. Кнопка выбора единиц измерения «UNIT»
5. Крышка батарейного отсека

РЕКОМЕНДАЦИИ ПОТРЕБИТЕЛЮ ВНИМАНИЕ!

Перед началом эксплуатации прибора внимательно прочитайте настоящее руководство по эксплуатации и сохраните его для использования в качестве справочного материала.

Используйте устройство только по его прямому назначению, как изложено в данном руководстве. Неправильное обращение с прибором может привести к его поломке, причинению вреда пользователю или его имуществу.

- Обращайтесь с весами аккуратно, как с любым измерительным прибором, не подвергайте весы воздействию высоких или низких температур, повышенной влажности, не подвергайте их воздействию прямых солнечных лучей и не роняйте их.
- Не допускайте попадания жидкости внутрь корпуса весов, данное устройство не является водонепроницаемым. Запрещается оставлять или использовать весы в местах с повышенной влажностью (более 80%), не допускайте контакта корпуса весов с водой либо другими жидкостями во избежание нарушения правильности показаний весов или выхода их из строя.

- Запрещается помещать на площадку для взвешивания продукты, вес которых превышает максимально допустимый предел взвешивания.
- Данное устройство не предназначено для использования детьми младше 8 лет.
- Данный прибор не предназначен для использования людьми (включая детей старше 8 лет) с физическими, нервными, психическими отклонениями или без достаточного опыта и знаний.
- Использование прибора такими лицами возможно, только если они находятся под присмотром лица, отвечающего за их безопасность, а также, если им были даны соответствующие и понятные инструкции о безопасном использовании устройства и тех опасностях, которые могут возникнуть при его неправильном пользовании.

- Осуществляйте надзор за детьми, чтобы не допустить использования прибора в качестве игрушки.
- Изображений безопасности детей не оставляйте полиэтиленовые пакеты, используемые в качестве упаковки, без присмотра.

- **Внимание!** Не разрешайте детям играть с полиэтиленовыми пакетами или пленкой. **Опасность удушья!**
- Не разбирайте прибор самостоятельно, в случае обнаружения неисправности, а также после его падения обратитесь в ближайший авторизованный сервисный центр.
- Перевозите устройство только в заводской упаковке.
- Храните устройство в месте, недоступном для детей и людей с ограниченными возможностями.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ВЕСОВ

В случае транспортировки или хранения устройства в холодных (зимних) условиях необходимо выдержать его при комнатной температуре не менее двух часов.

- Протрите весы мягкой, слегка влажной тканью.

УСТРОЙСТВО ПРЕДНАЗНАЧЕНО ТОЛЬКО ДЛЯ БЫТОВОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ВЕСОВ

В случае транспортировки или хранения устройства в холодных (зимних) условиях необходимо выдержать его при комнатной температуре не менее двух часов.

- Протрите весы мягкой, слегка влажной тканью.

Установка элемента питания

- Достаньте весы из упаковки, удалите любые наклейки, мешающие работе устройства.
- Снимите крышку батарейного отсека (5) и установите элемент «CR2032» (входит в комплект поставки), строго соблюдая полярность.
- Установите крышку батарейного отсека (5) на место.

Примечание: При наличии изолирующей прокладки в батарейном отсеке, откройте крышку батарейного отсека (5), извлеките прокладку и установите крышку батарейного отсека (5) на место.

Замена элемента питания

- При низком заряде элемента питания на дисплее (2) появится надпись «LO».
- Откройте крышку батарейного отсека (5), замените элемент питания новым, строго соблюдая полярность, закройте крышку батарейного отсека (5).

- Если весы не используются продолжительное время, извлеките элемент питания из батарейного отсека.

Взвешивание ингредиентов

- Установите весы на ровную горизонтальную поверхность.
- Для включения весов прикоснитесь к кнопке (3) «ON/OFF».

Примечание: Если показания на дисплее (2) не равны нулю, прикоснитесь к кнопке (3) «ON/OFF», на дисплее (2) появится надпись «TARE», а значения веса обнулятся.

- Выберите необходимые единицы измерения кнопкой (4) «UNIT», на дисплее (2) отобразятся следующие символы:
– «g» – вес продуктов в граммах;
– «oz» – вес продуктов в унциях.
- Для взвешивания жидких и сыпучих продуктов установите на платформу (1) подходящую ёмкость. Обнулите показания на дисплее (2), коснувшись кнопки (3) «ON/OFF».

- Поместите ингредиент (ы) для взвешивания на платформу/в установленную ёмкость. На дисплее (2) отобразится вес продуктов в выбранных единицах измерения.
- Для выключения весов уберите ингредиенты/ёмкость с платформы и прикоснитесь к кнопке (3) «ON/OFF».

Примечание: Весы автоматически отключаются, если вы ими не пользуетесь более 30 секунд.

Последовательное взвешивание

1. Если вы хотите последовательно измерить вес нескольких ингредиентов, выберите единицы измерения и установите весы на ровную горизонтальную поверхность.
2. Поместите на платформу/в установленную ёмкость необходимое количество продуктов, сверяясь с числовыми показаниями на дисплее (2).
3. Прикоснитесь к кнопке (3) «ON/OFF», показания веса обнулится.
4. Повторяйте шаги 2 и 3 для последовательного взвешивания остальных ингредиентов.
5. Добавление ингредиентов возможно до максимально предельного веса (5 кг).

Примечание:

- Символы «OL» на дисплее (2) указывает на превышение максимально допустимого веса, срочно уберите груз с весов, чтобы предотвратить их повреждение.
- Если весы работают неправильно, попробуйте отключить питание, для этого откройте крышку батарейного отсека (5) и выньте элемент питания. Через некоторое время установите элемент питания на место и включите весы, коснувшись кнопки (3) «ON/OFF».
- По вопросам технического обслуживания обращайтесь в авторизованные сервисные центры.

ВАЖНО

Электромагнитная совместимость

Электронные весы могут быть чувствительны к электромагнитному излучению других устройств, расположенных в непосредственной близости (мобильных телефонов, портативных радиостанций, пультов радиоуправления и микроволновых печей). В случае если появились признаки такого воздействия (на дисплее отображаются ошибочные или противоречивые данные), переместите весы либо отключите на время источник помех.

ЧИСТКА И УХОД

- Протрите весы мягкой, слегка влажной тканью.
- Запрещается использовать абразивные моющие средства или растворители.
- Запрещается погружать весы в воду и любые другие жидкости, а также помещать их в посудомоечную машину.
- Храните весы в сухом прохладном месте, недоступном для детей.

КОМПЛЕКТАЦИЯ

1. Весы – 1 шт.
2. Элемент питания типа «CR2032» – 1 шт.
3. Инструкция – 1 шт.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Питание: один элемент питания «CR2032», 3 В
Максимальный предельный вес: 5 кг

Производитель оставляет за собой право изменять характеристики прибора без предварительного уведомления.

Срок службы весов – 5 лет.

ЕАС

Данное изделие соответствует всем требованиям европейским и российским стандартам безопасности и гигиены.

АН-ДЕР ПРОДАКТС ГмбХ, Австрия
Нойбаургтель 38/7А, 1070 Вена, Австрия
Сделано в Китае

ҚАЗАҚША

АСҮЙЛІК ТАРАЗЫ

Таразы құрақ, сұйық және сусымалы тағамдардың салмағын анықтау үшін пайдаланылады.

СҮРЕТТЕМЕ

1. Өнімдерді өлшейтін алаң
2. Дисплей
3. ҚОС/СӨНД./кезекпен өлшеу түймесі «ON/OFF»
4. Өлшеу бірліктерін таңдау түймесі «UNIT»
5. Батареялық бөлік қақпағы

ТҒҮЫНУШЫҒА ҰСЫНЫСТАР НАЗАР АУДАРЫҢЫЗ!

Электрприборды пайдаланбас бұрын, осы пайдалану нұсқаулығын мұқият оқып шығыңыз да, оны анықтамалық материал ретінде пайдалану үшін сақтап қойыңыз. Құрылғыны осы нұсқаулықта баяндалғандай тікелей мақсаты бойынша ғана пайдаланыңыз. Приборды дұрыс қолданбау оның бұзылуына және пайдаланушыға немесе оның мүлкіне зиян келтіруге әкеп соғуы мүмкін.

- Таразыны кез келген өлшеуші приборды қолданғандай ұқыпты қолданыңыз, таразыны жоғарғы және төменгі температура, жоғары ылғалдық әсерлеріне ұшыратпаңыз, тікелей күн сәулесінің ықпалына ұшыратпаңыз және оларды құлатып алмаңыз.
- Таразы корпусының ішіне сұйықтың тиюіне жол бермеңіз, берілген құрылғы су өлшейтін болып есептелмейді. Таразыны ылғалдылығы жоғары (80% көп) жерлерде қалдыруға немесе пайдалануға тыйым салынады, таразы көрсеткіштерінің дұрыстығы бұзылуына немесе оның істен шығуына жол бермеу үшін, құрылғының сумен немесе басқа сұйықтықтармен жанасуына жол бермеңіз.

- Өлшеуге арналған алаңға өлшеудің максималды рұқсат етілген деңгейінен асытын өнімді қоюға тыйым салынады.
- Бұл құрылғы 8 жастан төменгі балалардың пайдалануына арналмаған.
- Аталған құрылғы физикалық, жүйке жүйесіндегі, психикалық ауытқулары бар немесе жеткілікті тәжірибесі мен білімі жоқ адамдардың (жасы 8-ден асқан балаларды қосқанда) қолдануына арналмаған. Мұндай адамдардың аспапты қолданылуына егер, олар өздерінің қауіпсіздігі үшін жауап беретін тұлғалардың олардың құрығымы қауіпсіз қолдану және оны дұрыс емес қолдану нәтижесінде тууы мүмкін қауіптер туралы сәтсіз әрі түсінікті ұғымдардың берілуі шарттарында ғана мүмкін болады.

- Балалар приборды ойыншық ретінде пайдаланбас үшін оларды қадағалап отырыңыз.
- Балалардың қауіпсіздігін қамтамасыз ету мақсатында қаптама ретінде пайдаланылатын полиэтилен қапшықтарды қараусыз қалдырмаңыз.
- **Назар аударыңыз!** Балаларға полиэтилен пакеттермен немесе қаптама үлдірмен ойнауға рұқсат бермеңіз. **Тұншығу қаупі!**

- Приборды өз бетінше бөлшектемеңіз, сондай-ақ прибор құлағаннан кейін ақаулықты байқаған жағдайда жақын арадағы рұқсаты бар (әкілетті) сервистік орталыққа жолығыңыз.
- Құрылғыны тек зауыттық қаптамасында тасымалдаңыз.
- Құрылғыны балалар және мүмкіндігі шектеулі адамдардың қолы жетпейтін жерде сақтаңыз.

ҚҰРЫЛҒЫ ТЕК ТҰРМЫСҒА ЖАҒДАЙДА ПАЙДАЛАНУҒА АРНАЛҒАН

ТАРАЗЫНЫ ПАЙДАЛАНУ

Құрылғыны қыс (суық) мезгілінде тасымалдаған немесе сақтағаннан кейін оны балне температурасында кем дегенде өкі сағат ұстай тұру қажет.

- Таразыны жұмсақ, сәл ылғал матамен сүртіңіз.

Қоректендіру элементтерін орнату

- Таразыны ораудан шығарыңыз, құрылғының жұмыс ітеуіне кедергі болатын кез-келген жапсырмаларды жойыңыз.
- Батарей бөлігінің қақпағын (5) ашыңыз және «CR2032» қуат көзін (жеткізу жинағына кіреді), ерістілігін қатаң сақтай отырып орнатыңыз.
- Батареялық бөлік қақпағын (5) орнына орнатыңыз.

Ескерту: Батарей бөлігінде оқишаулағыш төсеніш болған кезде батарея бөлігінің қақпағын (5) ашыңыз, төсенішті алып тастаңыз және батарея бөлігінің қақпағын (5) орнына орнатыңыз.

Қоректендіру элементтерін ауыстыру

- Дисплее (2) «LO» таңбасының пайда болуы қоректендіру элементтерін ауыстыру қажеттілігін көрсетеді.
- Батарей бөлігінің қақпағын (5) ашыңыз, қуат элементін жаңа элементімен, ерістілігін қатаң сақтай отырып ауыстырыңыз, батарея бөлігінің қақпағын (5) жабыңыз.
- Егер таразы ұзақ уақыт бойы пайдаланбайтын болса, қоректендіру

элементтерін батареялық бөліктен алып тастаңыз.

Ингредиенттерді таразылау

- Таразыны түзу көлденең бетке орнатыңыз.
- Таразыны іске қосу үшін «ON/OFF» батырмасын (3) басыңыз.

Ескерту: Егер дисплеедегі (2) көрсеткіштер нөлге тең емес, «ON/OFF» (3) түймеге қол тигізгіңіз, дисплее (2) «TARE» жазуы пайда болады, одан кейін таразының мәндері нөлге теңделеді.

- «UNIT» батырмасын (4) басып, қажетті өлшем бірліктерді таңдаңыз, дисплее (2) келесі таңбалар көрсетіледі:
«g» – өнім салмағы грамммен;
«oz» – азық-түліктің унциялардағы салмағы;

- Сұйық және сусымалы өнімдерді өнімдерді таразымен өлшеу үшін алаңға (1) қолайлы ыдысты орнатыңыз. «ON/OFF» (3) түймесіне қол тигізіп, дисплее (2) көрсеткіші нөлге теңдеңіз.
- Өлшенетін ингредиенттерді алаңға/орнатылған ыдысқа салыңыз. Дисплее (2) өнімнің салмағы таңдалған өлшем бірліктерінде көрсетіледі.
- Таразыны өшіру үшін алаңнан ингредиенттерді/ыдысты алып тастаңыз және «ON/OFF» (3) түймесіне қол тигізіңіз.

Ескерту: Егер сіз таразыны пайдаланбасаңыз, таразы шамамен 30 секундтан кейін автоматты сөнеді.

Кезекпен өлшеу

1. Егер бірнеше ингредиенттердің салмағын кезекпен өлшеу қажет болса, өлшем бірліктерін таңдаңыз және таразыны тегіс көлденең бетке орнатыңыз.
2. Алаңға/орнатылған ыдысқа өнімнің қажетті мөлшерін салыңыз, дисплее (2) санды көрсеткіштерді салыстырыңыз.
3. «ON/OFF» (3) түймесіне қол тигізді, салмақ көрсеткіштері нөлге тең болады.
4. Қалған ингредиенттерді кезекпен өлшеу үшін 2 және 3 қадамдарды қайталаңыз.
5. Ингредиенттерді максималды рұқсат етілген салмаққа дейін қосуға болады (5 кг).

Ескертпе:

- Дисплее (2) «OL» таңбасының пайда болуы максималды рұқсат етілген салмақтан асқанын көрсетеді, прибордың бұзылғанын тоқтату үшін таразының үстінен жүкті алып тастаңыз.
- Егер таразы дұрыс жұмыс істемесе, қоректендіруді сөндіріп көріңіз, бұл үшін батареялық бөлік қақпағын (5) ашыңыз және қоректендіру элементін шығарыңыз. Біршама уақыттан кейін «ON/OFF» батырмасына (3) басып таразыны іске қосыңыз.
- Техникалық қызмет көрсету сұрақтары бойынша туындыгерлес (әкілетті) қызмет көрсету орталығына хабарласыңыз.

МАҢЫЗДЫ

Электромагниттік сыйымдылық

Электрондық таразы тікелей жақын орналасқан басқа құрылғылардың (ұялы телефондар, портативті радиостанциялар, радио басқару пульстерінің және қысқа толқынды пештердің) электр магниттік сәулеленуіне сезімтал болуы мүмкін. Егер мұндай әсердің белгілері пайда болған жағдайда (дисплее (2) қате немесе қарама-қайшы мәліметтер көрсетілсе), таразыны басқа жерге орна ауыстырыңыз немесе беттердің көзін біршама уақытқа сөндіріңіз.

ТАЗАЛАУ ЖӘНЕ КҮТІМ ЖАСАУ

- Таразыны жұмсақ, сәл ылғал матамен сүртіңіз.
- Қажайтын жуғыш заттарды немесе еріткіштерді пайдалануға тыйым салынады.
- Таразыны суға және басқа да кез келген сұйықтыққа батыруға және оны ыдыс жуғыш машинаға салуға тыйым салынады.
- Таразыны құрғақ, салқын, балалардың қолдары жетпейтін жерде сақтаңыз.

ЖИНАҚТАМАСЫ

1. Таразы – 1 дн.
2. «CR2032» қоректендіру элементтері – 1 дн.
3. Нұсқаулық – 1 дн.

ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМАЛАР

